

ส่วนราชการภายในผู้รับผิดชอบ

☒ สำนักปลัดฯ
☐ กองช่าง
☐ กองสาธารณสุข

☐ กองคลัง
☐ กองการศึกษา
☐ หน่วยตรวจलयภายใน



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เลขที่รับ 1848

วันที่ 6 ต.ค. 2568

เวลา 09.29 น.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๖๐๐

03 14.12/67

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๘/๒๕๖๘

เรียน นายก อบต.โพธิ์เก้าต้น สห.ตำบลโพธิ์เก้าต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น

๒. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/๑๐๘๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓ แผ่น

๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น

ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จากอิทธิพล "บัวลอย" ส่งผลให้ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และภาคเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำ และจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.๒ จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้นในเกณฑ์ ๒,๗๐๐ - ๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ ๑ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตามลำดับ นั้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.๒ จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒,๗๑๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาอีกประมาณ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +๑๖.๓๐ ม.รทก. ระดับท้าย +๑๕.๔๗ ม.รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.๒ จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๒,๗๐๐ - ๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ว่าแม่น้ำสะแกกรังปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Ct.๑๙ จังหวัดอุทัยธานีและลำน้ำสาขารวมอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่เนื่องจากพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังคงมีฝนตกเต็มพื้นที่เช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ยังเก็บเกี่ยวไม่แล้วเสร็จ จึงแบ่งรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวมจำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหาร จัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นไม่เกิน ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขึ้นบันได พร้อมทั้ง บริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรโดยปริมาณน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ ๐.๑๐ - ๐.๔๐ เมตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดังนี้

๑. คลองโผงผาง...

๑. คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง, คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ตำบลหัวเวียง อำเภอสนา, ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย)

๒. วัดสิงห์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๓. อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

๔. อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๕. วัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

๖. ตำบลโพนางคำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๗. วัดเสือข้าม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๘. อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๙. บ้านท่าทราย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๑๐. ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๑. ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมจึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัครพล รุจิรัฐกิจ)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร./โทรสาร ๐ ๓๖๔๘ ๖๓๖๐, ๐ ๓๖๔๘ ๖๐๔๔